

Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:
QR-код<*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 sekretar@24.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1793/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 8 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»
(далее – МБДОУ № 8)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 18.10.2021
№1793 года в период с «10» ноября 2021 г. по «19» ноября 2021 г. старшим
инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Железнодорожному району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску капитаном
внутренней службы Грачевой Татьяной Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка в
отношении здания детского общеразвивающего сада (г. Красноярск, ул. Ладо
Кецховели, 60 «Б»), которым владеет и (или) пользуется муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – и.о. заведующего МБДОУ № 8 Шведова Олеся Валерьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ограждение на кровли здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 60 «Б», не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно нарушена целостность конструкции ограждений.	В соответствии с пунктом 17 а) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.	01.12.2022	
2.	Из помещений групповой ячейки «Кристаллик», расположенной на первом этаже в юго-восточной части здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 60 «Б», отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000772030:0001 комнаты №№ 12, 13, 14, 15, 16 помещения № 1).	В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. В соответствии с п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. В соответствии с п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением.	01.12.2022	

		<p>что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно:</p> <p>п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>		
3.	<p>Из помещений групповой ячейки «Солнышко», расположенной на первом этаже в юго-восточной части здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Ладо Кецовели, 60 «Б», отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000772030:0001 комнаты №№ 17, 18, 19, 20, 21 помещения № 1).</p>	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>В соответствии с п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p> <p>В соответствии с п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p> <p>что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно:</p> <p>п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП.</p>	01.12.2022	

		<p>Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>		
4.	<p>Из помещений групповой ячейки «Родничок», расположенной на первом этаже в северо-восточной части здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 60 «Б», отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000772030:0001 комнаты №№ 5, 6, 7 помещения № 1).</p>	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>В соответствии с п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p> <p>В соответствии с п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p> <p>что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно:</p> <p>п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП.</p> <p>Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>	01.12.2022	
5.	<p>Из помещений групповой ячейки «Умка», расположенной на первом этаже в северо-западной части здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 60 «Б», отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого</p>	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную</p>	01.12.2022	

	<p>здания инвентарный номер 04:401:002:000772030:0001 комнаты №№ 53, 54, 55, 56 помещения № 1).</p>	<p>эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. В соответствии с п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. В соответствии с п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением. что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно: п. 4.6 СНИП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. п. 3.12 СНИП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>		
6.	<p>Из помещений групповой ячейки «Колокольчики», расположенной на первом этаже в юго-западной части здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Ладоскевичей, 60 «Б», отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000772030:0001 комнаты №№ 45, 46, 47, 48, 49 помещения № 1).</p>	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. В соответствии с п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. В соответствии с п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3</p>	01.12.2022	

		<p>групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p> <p>что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно:</p> <p>п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>		
7.	<p>Из помещения спортивного зала, расположенного на первом этаже в юго-западной части здания МБДОУ № 8, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000772030:0001 комната № 43 помещения № 1).</p>	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>В соответствии с п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p> <p>В соответствии с п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p> <p>что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно:</p> <p>п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть</p>	01.12.2022	

		не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.		
8.	Из помещений групповой ячейки «Солнечный город», расположенной на втором этаже в юго-восточной части здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Ладос Кецховели, 60 «Б», отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000772030:0001 комнаты №№ 2, 3, 4, 5, 6 помещения № 4).	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>В соответствии с п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p> <p>В соответствии с п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p> <p>что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно:</p> <p>п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>	01.12.2022	
9.	Из помещений групповой ячейки «Лучики», расположенной на втором этаже в юго-восточной части здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Ладос Кецховели, 60 «Б», отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000772030:0001 комнаты №№ 7, 8, 9, 10, 11	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета</p>	01.12.2022	

	помещения № 4).	<p>применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>В соответствии с п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p> <p>В соответствии с п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p> <p>что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно:</p> <p>п. 4.6 СНИП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНИП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>		
10.	<p>Из помещений групповой ячейки «Семицветик», расположенной на втором этаже в северо-восточной части здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 60 «Б», отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000772030:0001 комнаты №№ 17, 18, 19, 20 помещения № 4).</p>	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>В соответствии с п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p> <p>В соответствии с п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p>	01.12.2022	

		<p>что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно:</p> <p>п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>		
11.	<p>Из помещений групповой ячейки «Звездочки», расположенной на втором этаже в северо-западной части здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 60 «Б», отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000772030:0001 комнаты №№ 39, 40, 41, 42 помещения № 4).</p>	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>В соответствии с п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p> <p>В соответствии с п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p> <p>что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно:</p> <p>п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП.</p>	01.12.2022	

		<p>Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>		
12.	<p>Из помещений групповой ячейки «Бабочка», расположенной на втором этаже в северо-западной части здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 60 «Б», отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000772030:0001 комнаты №№ 33, 34, 35, 36, 37 помещения № 4).</p>	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>В соответствии с п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p> <p>В соответствии с п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p> <p>что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно:</p> <p>п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП.</p> <p>Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>	01.12.2022	
13.	<p>Допущено перекрытие проезда для пожарной техники, а именно: на огражденной территории МБДОУ № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 60 «Б» установлены ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и</p>	<p>В соответствии с пунктом 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479:</p> <p>Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на</p>	01.12.2022	

<p>(или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, отсутствие ручного открывания при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>	<p>проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>		
--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. заведующего МБДОУ № 8

Шведова О.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«19» 11 2021г.



(подпись)

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску капитан внутренней службы Грачева Т.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.